

Nguyệt Hoá, ngày 01 tháng 06 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: **Quý đơn vị;**

Lời đầu tiên, Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý đơn vị. Bệnh viện Sản - Nhi có nhu cầu tiếp nhận báo giá làm cơ sở xây dựng giá gói thầu sửa chữa và thay thế hai xe cứu thương, xe chuyên dùng tại Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh
- Địa chỉ: Khóm Bến Có, phường Nguyệt Hoá, tỉnh Vĩnh Long.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Quý đơn vị gửi về Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh

- Gmail: bvsntravinh.syte@vinhlong.gov.vn, và mscbvsn@gmail.com.

3. Thông tin của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Nguyễn Ngọc Diễm – Số điện thoại: 0979 900 369.
- Gmail: ngocdiembvsn@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 01/06/2026 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 10/06/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 10 tháng 06 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Nội dung yêu cầu báo giá gói thầu sửa chữa và thay thế hai xe cứu thương, xe chuyên dùng tại Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh như sau:

STT	Nội Dung	Số lượng	Tình Trạng
01	Loại xe: Ô tô chuyên dùng (Suzuki) vận chuyển rác thải y tế Biển kiểm soát: 84A - 002.84 Số khung: MHYDN71T5GJ400818 Số máy: G16AID268605 Số hiệu TSCĐ: XCT.01-2016 Thời gian đưa vào sử dụng: Năm 2016 Số hiệu TSCĐ: XCT.01-2016	01 (84A - 002.84)	Kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng của khung sườn xe; - Thực hiện sửa chữa, gia cố và thay thế các bộ phận bị rỉ sét, ăn mòn; - Dán mới biểu tượng chất thải nguy hại, logo bệnh viện, tên bệnh viện, địa chỉ, số điện thoại trên thùng xe
02	Xe cứu thương (Toyota) Số Khung: 02P205044778 Số Máy: 90320142TR Số hiệu TSCĐ: XCT.02-2016 Thời gian đưa vào sử dụng: 2016	01 (84A - 002.63)	Thay mới, lắp đặt đèn còi ưu tiên
03	Xe ô tô cứu thương (Toyota Hiace) Biển kiểm soát: 84A - 002.07 Số khung: 02P3E0054977 Số máy: 86087132TR Số hiệu TSCĐ: XCT.01-2014 Thời gian đưa vào sử dụng: Năm 2014	1 xe (84A-002.07)	Kiểm tra, đánh giá toàn diện tình trạng kỹ thuật của xe ô tô cứu thương Thực hiện sửa chữa, bảo trì và thay thế các hạng mục hư hỏng;

2. Địa điểm khảo sát và thực hiện công việc: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh.
Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).
Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TTHCVCBMT

GIÁM ĐỐC

Lê Minh Dũng